

Bohrungen bei DXF-Ausgabe als (Voll-) Kreis ausgeben

Werden Bohrungen aus Zeichnungen / Schreinerplatten als DXF-Datei ausgegeben, so ist es i.d.R. zur automatischen Weiterverarbeitbarkeit in folgenden Systemen (z.B. WOP-Systemen von CNC-Maschinen) erforderlich, dass die Bohrungen als Vollkreise erzeugt werden und nicht als zwei Halbkreise. Dies kann man erreichen, wenn man folgende Einstellung (siehe Anlage) vornimmt:

Eindeutige ID: #1007

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-03-29 16:45