

PCad2Wop / PaletteCAM

Schreinerplatten als DXF exportieren zum Import in ein WOP-System

Schreinerplatten als DXF exportieren zum Import in ein WOP-System

Mit PaletteCAD können Sie jede Schreinerplatte als DXF-Datei exportieren.

Die so erzeugten DXF-Dateien können Sie dann in andere CAD-/CAM-/WOP-Systeme einlesen.

Lesen Sie hier wie es geht und welche Möglichkeiten es gibt

Eindeutige ID: #1018

Verfasser: Ottmar Petry

Letzte Änderung: 2014-12-16 11:09